
LH
MH
PH
ET
TK
OH
KK
LK
2H+KK+S 50,0
13
va
hy
lv
sk
pp
by
ap
jk
pa
SO 7/o
O 9/o
UO 9×22/o
I 6×6/o
I 12×14/v/B
I 12×14/o
SPOL 9×22/o
I 18×16/v/B
T
300
100
200
1800
2000
4200
2700
2800
1900
3000
1600
1100
3600